

APEX™ версии 3.8.6.3964

Примечания к выпуску

Исправленные ошибки:

Слияние полей - Ранее пользователь не мог объединить слои карты и получал сообщение об ошибке «Элемент с таким же ключом уже добавлен». Эта проблема была решена.

Изменение типа урожая «Кукуруза» на «Кукурузный силос» - Ранее пользователь получал сообщение об ошибке «В вашем приложении произошла ошибка необработанного исключения». Эта проблема была решена.

Информация о Всемирном центре поддержки

www.stellarsupport.com

Электронная почта: GreenStar@JohnDeere.com

Только активации для Северной Америки: 1-888-953-3373

Техническая поддержка в Северной Америке: 1-888-GRN-STAR (1-888-476-7827)

Австралия: 0011-800-833-3373

Новая Зеландия: *(000911) 877-712-6449

Бразилия: 0-800-891-4031

Мексика: 866-582-4068

Аргентина: 0800-444-9126

Южная Африка: 0800-983-821

Зимбабве: *(110-98990) 888-983-3373

Замбия: *(00-899) 888-923-3373

*Для стран с кодами доступа – сначала наберите код доступа, а затем после соответствующего приглашения введите номер для бесплатного звонка.

© Deere & Company, 1996-2018 гг.

Уведомление о выпуске

Это примечания к выпуску программного обеспечения APX™ версии 3.8.6.3964